

Identificación de vacíos y necesidades

Componente	Problemática identificada en el POER	Vacío de información para el alcance del PMDU	Necesidad
Continuo municipal (medio físico)	En el POER señala como principal problemática la descarga de aguas residuales no reguladas de origen pecuario y doméstico, y en menor medida, industrial hacia un cuerpo de agua o bien a un acuífero.	No se tiene una ubicación exacta en el municipio de los puntos de descarga ya que la escala en que se maneja el esquema es regional. No se mencionan las localidades del municipio afectadas por la problemática ni cómo afecta esto a la población	Profundizar sobre esta problemática, mapear en los focus group y obtener información a través de encuestas o entrevistas, si se considera necesario.
Continuo municipal (medio físico)	Hay peligro de inundaciones, se concentran principalmente en las cabeceras municipales, en los talleres participativos se menciona que hay inundaciones en la localidad Pegueros en Tepatitlán de Morelos.	No se tienen identificadas áreas inundables en otras localidades que no sean la cabecera. Además, no se tiene delimitadas las zonas por polígono, el trazo de los cauces que atraviesan los núcleos de población o información relativa si han sido encauzados en canal o entubados.	Trazar de manera precisa los cauces que cruzan las localidades del municipio, así como el estado de los mismos y los puntos prioritarios de atención. Delimitar con polígonos las zonas inundables. Esta información deberá mapearse en los <i>focus group</i> y obtener información a través de encuestas o entrevistas, si se considera necesario.
Continuo municipal (medio físico)	Se tiene registro de 3 eventos de deslizamientos y/o colapsos del suelo en Tepatitlán de Morelos.	Se tiene identificados estos sitios con puntos, pero no se tienen zonas delimitadas por polígonos.	Esta información deberá mapearse en los focus group y obtener información a través de encuestas o entrevistas, si se considera necesario.

Actividad económica	La actividad económica de Tepatitlán de Morelos, de acuerdo al producto producido es la actividad pecuaria, granjas porcícolas y avícolas. Algunas de las granjas porcícolas tienen problemas de olores que afectan a los asentamientos humanos.	No se mencionan puntualmente los asentamientos humanos de Tepatitlán de Morelos afectados por olores asociados a granjas porcícolas, avícolas ni las fuentes exactas de esta contaminación.	Profundizar sobre esta problemática en los <i>focus groups</i> , y en las encuestas, principalmente en localidades cercanas a granjas.
Conectividad vial, movilidad y transporte	Falta de transporte público en Tepatitlán de Morelos.	Se tiene identificada la información como punto.	Esta información deberá mapearse en los focus group y obtener información a través de encuestas o entrevistas, si se considera necesario.
Conectividad vial, movilidad y transporte	Se identifica la necesidad de mejorar la conectividad. Transporte público.	Se tienen las líneas de transporte a escala de nivel regional, falta marcar las líneas a una escala municipal.	Esta información deberá mapearse en los focus group y obtener información a través de encuestas o entrevistas, si se considera necesario
Equipamiento	Hay un déficit de consultorios en localidades rurales de Tepatitlán de Morelos.	Se tiene la información en punto muy general y no puntual sobre lo existente por estar a una escala regional.	Esta información deberá mapearse en los focus group y obtener información a través de encuestas o

			entrevistas, si se considera necesario
Equipamiento	El municipio de Tepatitlán de Morelos presenta un déficit de aulas en el nivel preparatoria.	Se tiene la información en punto muy general y no puntual sobre lo existente por estar a una escala regional.	Esta información deberá mapearse en los focus group y obtener información a través de encuestas o entrevistas, si se considera necesario
Equipamiento	En cuanto a mercados, presenta un déficit en el número de locales para poder atender la demanda de la población actual, problemática mencionada en los talleres participativos.	No se tiene la ubicación en mapa de los mercados existentes.	Esta información deberá mapearse en los focus group y obtener información a través de encuestas o entrevistas, si se considera necesario.
Equipamiento	No se tiene caracterizado lo relacionado a espacios verdes y recreativos .	No se tiene identificado los espacios verdes y recreativos.	Esta información deberá mapearse en los focus group y obtener información a través de encuestas o entrevistas, si se considera necesario.
Asentamientos Irregulares		No se tiene caracterizado nada referente a este tema en el POER	No se aborda en el POER, por lo que se tendrá que cubrir el tema en los focus group y mapear las zonas existentes.

Infraestructura	El POER menciona en las problemáticas identificadas en los talleres participativos que la infraestructura es ineficiente en el municipio, sin embargo, no se aborda de forma particular, pues no se tiene la caracterización de este tema.	No se tiene caracterizada la infraestructura urbana en el POER	Esta información deberá mapearse en los focus group y obtener información a través de encuestas o entrevistas, si se considera necesario.
Infraestructura	En el POER se señala en el inventario de Plantas de tratamiento que se tienen dos. La PTAR en la cabecera de Tepatitlán (no se tiene información) y en Capilla de Guadalupe (no funciona). Se hace mención de la falta de una PTAR al suroeste del municipio y en San José de Gracia.	No se tiene una ubicación exacta en el municipio de las PTAR existentes ya que la escala en que se maneja el esquema es regional.	Esta información deberá mapearse en los focus group y obtener información a través de encuestas o entrevistas, si se considera necesario.
Infraestructura	Problemas de escasez de agua en todos los municipios de la RCBRV.	No se tiene un inventario de pozos de agua existentes en el municipio ni capacidades.	Esta información deberá mapearse en los focus group y obtener información a través de encuestas o entrevistas, si se considera necesario.

Tabla 1. Identificación de vacíos.
Fuente: Elaboración propia.